



| REVISÃO Nº | DATA | NATUREZA DA REVISÃO | ELABORADO | APROVADO | DATA | FINAL | Nº DO DESENHO |
|------------|------------|---|-----------|----------|------|-------|---------------|
| A | 02/03/2016 | ATENDIMENTO CONSULTORIA - SEC. DA SAÚDE | | | | | |
| B | 18/07/2016 | ATENDIMENTO CONSULTORIA - SEC. DA SAÚDE | | | | | |

NOTAS:
 1 - DIMENSÕES E GRANDEZAS DA OBRA INDICADAS.
 2 - PARA CONSULTAR O PROJETO DE ARQUITETURA

LEGENDA:

| | |
|--|--|
| | LUMINÁRIA DE SOBREPORTE PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - SUSSTITUIR - PONTO EXISTENTE |
| | LUMINÁRIA DE SOBREPORTE PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - PONTO NOVO |
| | LUMINÁRIA DE SOBREPORTE PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - SUSSTITUIR - PONTO EXISTENTE |
| | LUMINÁRIA DE SOBREPORTE PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES - PONTO NOVO |
| | POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA |
| | HIDRANTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA |
| | BALIZADOR DE EDIFÍCIO EXTERNO |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR - SUSSTITUIR - PONTO EXISTENTE |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR - PONTO NOVO |
| | MANUTENÇÃO DE FORRO EM GESSO EXISTENTE |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| DESENHO Nº | 883-MA019-047-A03-007 | ESCALA | 1:100 |
| PROJETO | ABRIGADA GUATEMA | | |
| PROJETADE | LEIVANA COZZI | | |
| APROVADO | ROSANA C. GUATEMA | CREA: 0901835981 (CAD): 4517364 | |
| PROJ. Nº | | | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
 SECRETARIA DE OBRAS

REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER
 RUA DA PÁTRIA, 237 - MUNICÍPIO DE MAUÁ
 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
 PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO - PAVIMENTO TERREO

PROJETO Nº: 883-MA019
 TÍTULO: 047-A03
 DATA: 007
 FOLHA: 8

| PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA | | QUANTIDADE |
|------------------------------|--------------------------|--------------|
| | DESCRIÇÃO | 119 unidades |
| | PONTO EXISTENTE | 39 unidades |
| | PONTO NOVO | 03 unidades |
| | PONTO EXISTENTE - MANTER | - |
| | PONTO EXISTENTE - MANTER | - |

| PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | | QUANTIDADE |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| | DESCRIÇÃO | 12 unidades |
| | POSTE | 06 unidades |
| | BALIZADOR DE EDIFÍCIO | 09 unidades |

| PONTOS DE INTERRUPTOR | | QUANTIDADE |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| | DESCRIÇÃO | 32 unidades |
| | PONTO EXISTENTE | 13 unidades |
| | PONTO NOVO | - |

| MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO | | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| | AMBIENTE | 5,88m² |
| | SALA DE ATENDIMENTO | 2,25m² |
| | ESPERA 02 | 2,25m² |
| | DEPÓSITO DE CADEIRA DE RODAS | 2,25m² |
| | CIRCULAÇÃO | 6,25m² |